

	Estado actual de los productos Nasacoat
	DEPARTAMENTO DE CALIDAD

Fraccionamiento:	Paseos de Santiago	Fecha del reporte:	08 de Abril de 2008
Elaboro:	Arq. Antonio Rafael Pérez López Auditor de Calidad	ETAPA:	5B
Coordinador Regional de Calidad:	Ing. Rosa María Torres Vea	Reporte Num.	005

ANTECEDENTES :

Durante los días 30 de mayo al 05 de junio del 2007 se aplicó el impermeabilizante líquido de color blanco Sun Glare en 3 azoteas de los lotes 44, 47 y 50 y de la pintura de color POWER PAINT en interior y exterior lotes 44, 46, 47 y 50 en el prototipo TRACK de 64.278 m² de construcción con el propósito de demostrar las cualidades de los productos de la empresa NASACOAT.

COMENTARIOS GENERALES :

A un año de la aplicación de los productos antes mencionados, se realizo el día 09 de abril de 2008 una revisión de las azoteas de dichas viviendas con el fin de auditar su estado físico, encontrando el impermeabilizante aplicado en estado optimo, es decir sin presencia de grumos, grietas, burbujas y/o desprendimientos de la capa blanca. Solo se visualizó en dos de las tres azoteas una ligera fisura a lo largo del chaflán divisorio de los pretilos a manera de junta constructiva.

Estas viviendas actualmente no se encuentran habitadas pero si entregadas al departamento de SAC.


Se anexa apoyo gráfico.

COPLAVI - 5B




La fisura se presenta a lo largo del pretil de la azotea mas no en la losa.

COPLAVI - 5B



La fisura se presenta a lo largo del pretil de la azotea mas no en la losa.

COPLAVI - 5B



No hay separación del chaflan, en cambio se aprecia desprendimiento del impermeabilizante tipo alfombra.